


Fig. 1

**Fig. 2**

$$\begin{aligned} X &\rightarrow T_{U(E1, E2)} \rightarrow Y \\ X &\rightarrow T_{U(E1)} \rightarrow T_{V(E2)} \rightarrow Y \\ X &\rightarrow T_{V(E1)} \rightarrow T_{U(E2)} \rightarrow Y \\ X &\rightarrow T_{U0} \rightarrow T_{V(E1, E2)} \rightarrow Y \\ X &\rightarrow T_{V(E1, E2)} \rightarrow T_{U0} \rightarrow Y \\ X &\rightarrow T_{V0} \rightarrow T_{U(E1, E2)} \rightarrow Y \\ X &\rightarrow T_{U(E1, E2)} \rightarrow T_{V0} \rightarrow Y \\ X &\rightarrow T_{V(E1, E2)} \rightarrow Y \end{aligned}$$

Fig. 3

$$\begin{aligned}
T_{U0} &: T_{B0} \\
T_{U(E1)} &: T_{B0} \rightarrow T_{A(E1)} \rightarrow T_{B0} \rightarrow ; T_{B(E1)} \\
T_{U(E2)} &: T_{B0} \rightarrow T_{A(E2)} \rightarrow T_{B0} \rightarrow ; T_{B(E2)} \\
T_{U(E1, E2)} &: T_{B(E1)} \rightarrow T_{A(E2)} \rightarrow T_{B0} ; T_{B0} \rightarrow T_{A(E1)} \\
&\rightarrow T_{B(E2)} ; T_{B0} \rightarrow T_{A(E1, E2)} \rightarrow T_{B0} ; T_{B(E1, E2)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
T_{V0} &: T_{C0} \\
T_{V(E1)} &: T_{C0} \rightarrow T_{D(E1)} \rightarrow T_{C0} ; T_{C(E1)} \\
T_{V(E2)} &: T_{C0} \rightarrow T_{D(E2)} \rightarrow T_{C0} ; T_{C(E2)} \\
T_{V(E1, E2)} &: T_{C(E1)} \rightarrow T_{D(E2)} \rightarrow T_{C0} ; T_{C0} \rightarrow T_{D(E1)} \\
&\rightarrow T_{C(E2)} ; T_{C0} \rightarrow T_{D(E1, E2)} \rightarrow T_{C0} ; T_{C(E1, E2)}
\end{aligned}$$

Fig. 4




Fig. 5